


Support Technique – Machines Tournantes

Décalage correct axial et Évidement de mica

Décalage correct axial



Évidement de mica

